

6595600

6595800

6596000

6596200

5747600

5747400


5747200

5747000



2.2 Mapa kondycji zdrowotnej drzew


obszar 3

 obszar opracowania

 bufor 150 m

Kondycja drzew

 kondycja dobra

 kondycja osłabiona lub drzewo w bardzo złym stanie

0 100 200 m

19°23'24"

19°23'42"

„0,15015

MGGPAERO 

Zamówienie pn: "Określenie obecnego stanu niezrekultywowanych składowisk odpadów usytuowanych na nieruchomościach położonych w Zgierzu przy ul. Miroszewskiej 54-60 (Obszar 1), ul. Waleriana Łukasińskiego (Obszar 2) oraz ul. Andrzeja Struga (Obszar 3) stanowiącym CZĘŚĆ I wieloczęściowego zadania realizowanego przez Gminę Miasto Zgierz w ramach projektu „Zgierz - nowoczesne miasto po godzinach” finansowanego w ramach z programu Mechanizmu Finansowego EOG Rozwój Lokalny.