

6595600

6595800

6596000

6596200

5747600


5747400

5747200

5747000

2.3 Mapa kondycji zdrowotnej roślinności zielonej


obszar 3

 obszar opracowania


 bufor 150 m



Wskaźnik Moisture Stress Index (MSI)

 brak stresu wodnego

 mały stres wodny

 umiarkowany stres wodny

 duży stres wodny

 bardzo duży stres wodny


51°15'0"

0 100 200 m

19°23'24"

19°23'42"



Zamówienie pn: "Określenie obecnego stanu niezrekultywowanych składowisk odpadów usytuowanych na nieruchomościach położonych w Zgierzu przy ul. Miroszewskiej 54-60 (Obszar 1), ul. Waleriana Łukasińskiego (Obszar 2) oraz ul. Andrzeja Struga (Obszar 3) stanowiącym CZĘŚĆ I wieloczęściowego zadania realizowanego przez Gminę Miasto Zgierz w ramach projektu „Zgierz - nowoczesne miasto po godzinach” finansowanego w ramach z programu Mechanizmu Finansowego EOG Rozwój Lokalny.