


## 2.3 Mapa kondycji zdrowotnej roślinności zielnej

obszar 1 i 2

 obszar opracowania

 bufor 150 m

 zagrożenie wpływem składowisk

### Kondycja roślinności zielnej

 bardzo dobra

 dobra

 pogorszona

 zła

0 100 200 m



19°22'48"

19°23'6"

19°23'24"

MGGPAERO 

Zamówienie pn: "Określenie obecnego stanu niezrekultywowanych składowisk odpadów usytuowanych na nieruchomościach położonych w Zgierzu przy ul. Miroszewskiej 54-60 (Obszar 1), ul. Waleriana Łukasińskiego (Obszar 2) oraz ul. Andrzeja Struga (Obszar 3) stanowiącym CZĘŚĆ I wieloczęściowego zadania realizowanego przez Gminę Miasto Zgierz w ramach projektu „Zgierz - nowoczesne miasto po godzinach” finansowanego w ramach z programu Mechanizmu Finansowego EOG Rozwój Lokalny.