

6595600

6595800

6596000

6596200

5747600

5747400

5747200

5747000



## 2.3 Mapa kondycji zdrowotnej roślinności zielnej

obszar 3

- obszar opracowania
- bufor 150 m

### Kondycja roślinności zielnej

- bardzo dobra
- dobra
- pogorszona
- zła

„0,15015

0 100 200 m



19°23'24"

19°23'42"

**MGGPAERO**

Zamówienie pn: "Określenie obecnego stanu niezrekultywowanych składowisk odpadów usytuowanych na nieruchomościach położonych w Zgierzu przy ul. Miroszewskiej 54-60 (Obszar 1), ul. Waleriana Łukasińskiego (Obszar 2) oraz ul. Andrzeja Struga (Obszar 3) stanowiącym CZĘŚĆ I wieloczęściowego zadania realizowanego przez Gminę Miasto Zgierz w ramach projektu „Zgierz - nowoczesne miasto po godzinach” finansowanego w ramach z programu Mechanizmu Finansowego EOG Rozwój Lokalny.